

Artikelnummer: 4050

Produktbeschreibung: Selbstklebende Anti-Dröhnplatten

EAN: 8714247001523



Jetzt ansehen auf  YouTube



Colad Selbstklebende Anti-Dröhnplatten

Die Colad selbstklebende Anti-Dröhnplatten werden u.a. an den Innenseiten von Autotüren, Kofferraumdeckel und –boden, Dach, Motorhaubeninnenseite angeklebt. Colad selbstklebende Anti-Dröhnplatten aus Bitumen. Dieses Material bietet eine hervorragende Entdröhnung und ist hitzebeständig. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten sollen die Colad Anti-Dröhnplatten nicht unter einer Umgebungstemperatur von 15°C verarbeitet werden. Colad Anti-Dröhnplatten sind überlackierbar. Unbedingt vor der Lackierung die transparente Schutzschicht entfernen, um eine optimale Haftung des Lackes zu gewährleisten.

Vorteile von Selbstklebende Anti-Dröhnplatten

- Überstreichbar
- 100% hitzebeständiges Bitumen
- Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung

Angaben zur Verpackung

8 Blatt pro Karton.

Technische Daten

- Dicke (mm): 2,2
- Abmessungen (mm): 250 x 500

Häufig gestellte Fragen

> **Wo kann ich dieses Produkt verwenden?**

Die Selbstklebende Anti-Dröhnplatten von Colad sind für die Anbringung auf den Innenblechen von Autotüren, Kofferraum, Autodächern usw. vorgesehen.

> **Was sind die Eigenschaften dieses Produkts?**

Ausgezeichnete geräusch- und vibrationsdämpfende Eigenschaften.

Ähnliche Produkte



9067xx

Nahtabdichtband

Haftungsausschluss

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des